

Ongeval met verzuim Factsheet 07



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



Onderhoud



I2406 0819



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Door zware regenbuien in België is de kruipruimte van het omvormergebouw gevolgen. Het luik van de kruipruimte is opengezet om het water af te kunnen pompen. Medewerkers hebben elkaar geattendeerd op het mogelijk valgevaar. Op het moment dat een medewerker de besturingskast aan het nakijken is zet hij een stap naar achteren en valt via het luik de kruipruimte in. Hierbij bezeert hij zijn rug.

Locatie:

Omvormergebouw Eijsden



Vergelijkbare incidenten

- Juli 2021
Pijnlijke rug na vallen met fiets, Delft



Arborisico:

Valgevaar




Slachtoffer heeft:

Diverse rugwervels gekneusd


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2024



Ongevalsdatum

Vrijdag 07 juni 2024 - 13.00 uur



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?