

Ongeval met verzuim Factsheet 01



Ongevalvrije
dagen tot ongeval




SRNL Projecten



2501-3721



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

De medewerker van de inhuurpartij was bezig met het boren van een gat in de vloer van RH10 te Beilen. Toen hij merkte dat de boorbuis niet goed vast zat wilde hij deze vastzetten met een steeksleutel, op dat moment heeft hij de machine weer aangezet en kwam zijn hand klem te zitten tussen de sleutel en een geleider van de relais.

Locatie:

Beilen



Baanvak:

012 Beilen


Vergelijkbare incidenten

- Januari 2024 kneuzing hand, beknelling tussen passtuk stroomrails
- Maart 2024 Botbreuk in hand, klep motorhuif op hand gekomen
- Juli 2024 Gebroken teen, onder het wiel van de lorrie
- Oktober 2024 Kneuzing voet, door spoorstaaf op voet.



Arborisico:

Knellen en pletten




Slachtoffer heeft:

Hand wond met 2 hechtingen en schaafwonden

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2025




Ongevalsdatum

Vrijdag 17 januari 2025 – 14.15 uur



Omstandigheden

tijdens het incident:



Veilig en gezond

uit en thuis



StocoNL
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?