

Ongeval met letsel

Factsheet 09



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



Projecten



I2407-2375



Meer info?

Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Tijdens het trekken van de rijdraad wordt er gebruik gemaakt van een haspellokke, deze is gekoppeld aan een krol. Voor de krol zijn de monteurs met spoorhoogwerkers bezig en hebben contact met de krolmachinist. De betreffende monteur staat achter de krol met haspellokke en wilt de haspel even snel meer lengte geven, hierbij klimt hij via de spoorstaaf op de lorrie. Precies op dat moment rijdt de krol een klein stukje zijn richting op, waardoor zijn linkervoet onder het wiel van de lorrie komt.

Locatie:

Delft



Vergelijkbare incidenten

- Februari 2022
Medewerker bekneeld onder
vershoven stapel dwarsliggers
- Februari 2022
Beknelling tussen minigraver en
betonfundatie.
- Juli 2023
Medewerker bekneeld met hand in
containerlorrie.



Arborisico:

Knellen en pletten




Slachtoffer heeft:

Gebroken teen aan linker voet

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2024



Ongeveldatum

Vrijdag 19 juli 2024 - 21.45 uur



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

088 321 17 00

En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?



Strukton
Rail