

Ongeval met letsel

Factsheet 10



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



Projecten



I2407-



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Voorbeeld van een relaiskast

Werkzaamheden bestonden uit:

Werkzaamheden bestonden uit het functietesten van seinwezen componenten. BFI monteur moet bij relaiskast 612a en 617 zijn. Voor relaiskast 617 zit er nog een gat voor de kast. De BFI monteur stapt in het gat en stapt daarna op de onderplaat in de kast. Op het moment dat de monteur vanaf de kast in het gat stapt "verstapt hij zich". Hij voelt iets "knappen" in zijn been en kan niet meer op dat been staan.

Locatie:

Rijswijk



Vergelijkbare incidenten

- Januari 2024
Kwetsuren na uitglijden bij kabeltrekken.
- Mei 2024
Verstappen tijdens lopen door ballast.
- Juni 2024
Scheur in spier linker schouder na verstappen door ballast
- Juli 2024
Heup gebroken bij val na nemen afstap



Arborisico:

Struikelen en uitglijden




Slachtoffer heeft:

Zweepslag, spier gescheurd in zijn been

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2024



Ongevalsdatum

Vrijdag 26 juli 2024 - 21.15 uur



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?