

Ongeval met letsel

Factsheet 11



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



Projecten



I2410-3615



Meer info?

Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Om de spoorstaaf op lengte te brengen wordt deze doorgeslepen met een spoorstaafdoorslijper. Na het doorslijpen van de spoorstaaf kantelt de overlengte van ca. 10 meter, waarbij deze op de voet van de spoorlegger terecht komt. De voet van de spoorstaaf komt precies achter de stalen neus van de veiligheidsschoen terecht en kneust de voet van de medewerker.

Locatie:

Waterhuizen – BBV Wunderline



Vergelijkbare incidenten

- Januari 2022: Vinger klem tussen spoorstaaf en Bahco na losschieten Bahco.
- Februari 2022: Medewerker bekneeld onder verschoven stapel dwarsliggers.
- Juli 2022: Voet bekneeld onder losschietende spoorstaaf.

Arborisico:

Knellen & pletten




Slachtoffer heeft:

Kneuzing in de voet

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2024



Ongevalsdatum

Woensdag 30 oktober 2024 –
07.00 uur



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

088 321 17 00

En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?

