

Ongeval met verzuim Factsheet 12



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SRNL Projecten



12307-0777



Meer info?

Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werzaamheden bestonden uit:

T.b.v. BBV werkzaamheden wordt er een containerlorrie in het spoor gezet met een krol, deze wordt begeleid door een monteur. In de containerlorrie ligt een graafbak welke verschuift tijdens het inzetten. De monteur heeft zijn vingers over de rand van de containerlorrie, waardoor de graafbak tegen zijn vinger aan schuift en de wijsvinger bekneld raakt.

Locatie:

Maastricht - Randwyck



Baanvak:

Maastricht Randwyck – spoor 803

Vergelijkbare incidenten

- Juni 2023
Medewerker bekneld tijdens werkzaamheden magnetische kolomboormachine.
- Juni 2023
Medewerker bekneld tijdens schoonmaakwerkzaamheden ballastzuigen.
- Juni 2023
Medewerker slaat met hamer op vinger.



Arborisico:

Knellen en pletten




Slachtoffer heeft:

2 hechtingen in wijsvinger van linker hand.

Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2023



Ongevalsdatum

Maandag 10 juli 2023 - 01:10 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis



StocoNL

088 321 17 00

En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?