

Ongeval met verzuim Factsheet 12



Ongevalvrije
dagen tot ongeval



SR Equipment



I2511-3591



Meer info?
Dit vind je in de
aankomende
veiligheidsmemo



Werkzaamheden bestonden uit:

Collega moet een aspot van een lager afhalen. Dit gebeurt met behulp van een sterke magneet. Tijdens het hijsen valt de aspot naar beneden en komt op de voet van de collega terecht.

Bij een eerste beoordeling aan de aspot blijkt dat op de aspot een plaatje zit gefreesd wat van aluminium is waardoor de magneet niet goed heeft gehecht.

Locatie:

Zutphen



Vergelijkbare incidenten



- Maart 2025: Spoorstaaf valt om tegen been van monteur
- Mei 2025: Spoorstaaf valt op voet van monteur.
- November 2025: trekstang valt op voet van monteur


Arborisico: Knellen en pletten



Slachtoffer heeft: botbreuk in voet


Aantal ongevallen met verzuim

SRNL 2025



Ongevalsdatum

Zaterdag 22 november 2025 –
09:00 uur



Omstandigheden tijdens het incident:



Veilig en gezond uit en thuis

StocoNL
088 321 17 00
En meld....

Stel jezelf de vraag

- Hoe heeft dit ongeval kunnen plaatsvinden?
- Wat is volgens jou de oorzaak?
- Kan dit jou overkomen?
- Heb je een verbeteractie?